



水溶性

クーラント液の入れ替え、その前に！



クーラント液 におってませんか？
そのまま更液しても またすぐに
臭くなってくるかも・・・

ニオイの原因はバクテリア！



手の届かないクーラント配管やチップコンベアにはバクテリアの巣が・・・。
ニオイの元を絶たないと更液の効果は100%発揮できません！


そこでオススメするのが
強力殺菌&クーラントシステム洗浄クリーナー

ザラキン



ニオイの元を徹底殺菌するだけでなく、
クーラントパイプ内の汚れや堆積物の洗浄に威力を発揮します！

タンクに入れるだけで・・・

- 
- ・ ずっと悩んでいた腐敗臭が改善した
 - ・ 更油作業が楽になった
 - ・ 油剤寿命が延びた
 - ・ 工作機械が甦った

効果はバツグンだ！



keg 株式会社keg
Co.,Ltd.

京都市伏見区深草西浦町7-7
TEL(075)643-3201